

# 町内の被災状況 [公共施設]



内壁が剥がれた菊陽中学校体育館



抜け落ちた町民体育館のステージ天井①



抜け落ちた町民体育館のステージ天井②



天井の木材が落ちた福祉支援センター



観客席に落下した図書館ホールの天井材



落下し、散らばった図書館ホールの機材



書類が飛び出し、雑然とした役場執務室



破損した役場の天井



停電のためバレーシールドを設置した役場執務室



外壁が剥がれ落ちた菊陽北小学校体育館



校舎の屋根が崩れた武蔵ヶ丘中学校



破損したふれあいの森研修センターの食器



本棚が倒れ、散らばった図書館の書籍



地震で倒れた役場敷地内の招魂碑