

■ 橋梁別年次計画 (1/3)

橋梁名	路線名	橋長(m)	幅員(m)	架設年次 (西暦)	供用年数 (年)	橋種	点検年度	点検結果	次回点検	主な損傷	想定される 主な対策	対策着手 予定年度	対策完了 予定年度	過去実施済の対策	対策全体概算 事業費(百万)
入道水西橋	町道南方護川線	6.2	4.0	1961	62	Co	H31	Ⅱ	R6	剥離・鉄筋露出	断面修復工、鋼板接着工 舗装工、橋面防水工	R8	—		11.7
原水柳南橋	町道南方大人足線	99.0	9.8	1992	31	Co	R2	Ⅱ	R7	ひびわれ	ひびわれ補修工、断面修復 工、支承据付工	R7	—	H30 ひびわれ補修等	58.2
三里木歩道橋	町道杉並木線	33.6	1.9	1984	39	鋼	R4	Ⅱ	R9	腐食	塗装塗替え工、剥落防止 工、断面修復工	R8	—		56.1
ふれあい橋	町道大堀木18号線	28.4	6.2	1992	31	Co	R3	Ⅱ	R8	ひびわれ	ひびわれ補修工、断面修復 工、舗装工、橋面防水工	R9	—		17.1
新戸次橋	町道戸次曲手北線	33.4	5.2	1989	34	Co	R3	Ⅱ	R8	ひびわれ	ひびわれ補修工、断面修復 工、舗装工、橋面防水工	R9	—	H29 ひびわれ補修等	39.3
入道水橋2	町道古閑原上堀川線	8.5	6.8	1963	60	Co	H31	Ⅱ	R6	ひびわれ	ひびわれ補修工、断面修復 工、舗装工、橋面防水工	R12	—		14.4
下戸橋	町道空港戸次線	114.1	6.1	1958	65	鋼	H30	Ⅱ	R5	—	—	R4	R5		—
川手橋	町道川久保曲手線	65.6	6.3	1955	68	Co	R3	Ⅱ	R8	ひびわれ	ひびわれ補修工、断面修復 工、支承取替工、落橋防止	R10	—		131.7
大堀木橋1	町道大堀木18号線	6.4	4.7	1962	61	Co	R3	Ⅱ	R8	ひびわれ	ひびわれ補修工、断面修復 工、舗装工、橋面防水工	R12	—		11.1
中ノ橋	町道井口1号線	5.8	4.5	1935	88	Co	H31	Ⅱ	R6	ひびわれ	ひびわれ補修工、断面修復 工、舗装工、橋面防水工	R12	—		12.9
佐渡原橋	町道川久保南方線	6.1	4.8	1960	63	Co	R4	Ⅱ	R9	剥離・鉄筋露出	断面修復工、表面保護工	R12	—		1.8
柳水前橋	町道南方護川線	3.6	4.6	不明	不明	Co	R4	Ⅱ	R9	ひびわれ	ひびわれ補修工、断面修復 工、舗装工、橋面防水工	R13	—		8.4
3号橋2	町道水尻中代線	2.9	2.7	1962	61	Co	H31	Ⅱ	R6	剥離・鉄筋露出	断面修復工、表面保護工、 舗装工、橋面防水工	R13	—		1.8
玄蕃橋	町道馬場東合志線	8.7	9.5	1997	26	Co	R4	Ⅱ	R9	ひびわれ	ひびわれ補修工、表面保護 工、舗装工、橋面防水工	R13	—		13.2
花立西橋	町道高速道側道1号線	18.2	11.0	1993	30	Co	R3	Ⅱ	R8	ひびわれ	ひびわれ補修工、表面保護 工、舗装工、橋面防水工	R13	—		22.2
上堀川橋	町道新町合志線	9.5	6.2	不明	不明	Co	H31	Ⅱ	R6	ひびわれ	ひびわれ補修工、表面保護 工、舗装工、橋面防水工	R14	—		10.5
杉並木陸橋	町道下原堀川線	171.0	14.8	2011	12	鋼	R2	Ⅱ	R7	腐食	塗装塗替え工、ひびわれ補 修工、断面修復工	—	—		158.4
3号橋3	町道中岡線	14.4	5.3	1935	88	Co	H30	Ⅱ	R5	剥離・鉄筋露出	断面修復工、地覆改良工、 防護柵工	—	—		7.5
4号橋1	町道水尻中代線	2.2	3.1	不明	不明	Co	H31	Ⅱ	R6	ひびわれ	ひびわれ補修工、断面修復 工、舗装工、橋面防水工	—	—		3.0
三里木駅前歩道橋	町道三里木駅前2号線	71.6	3.0	2001	22	鋼	R4	Ⅱ	R9	腐食	塗装塗替え工 歩道舗装工	—	—		28.2
辛津橋	町道宮ノ上・道明線	60.0	5.3	1972	51	Co	R3	Ⅱ	R8	ひびわれ	ひびわれ補修工 断面修復工	—	—		2.4
曲手橋	町道川久保曲手線	7.7	21.8	1980	43	Co	H31	Ⅱ	R6	ひびわれ	ひびわれ補修工、表面保護 工、舗装工、橋面防水工	—	—		18.6

■ 橋梁別年次計画 (2/3)

橋梁名	路線名	橋長(m)	幅員(m)	架設年次 (西暦)	供用年数 (年)	橋種	点検年度	点検結果	次回点検	主な損傷	想定される 主な対策	対策着手 予定年度	対策完了 予定年度	過去実施済の対策	対策全体 概算事業費
古閑原橋	町道古閑原上堀川線	6.1	11.4	1980	43	Co	H31	I	R6	—	—	—	—		—
1号橋6	町道上中代1号線	9.4	5.3	不明	不明	Co	R4	I	R9	伸縮装置の損傷	伸縮装置工、地覆改良工、 防護柵工	—	—		9.9
辛川橋	町道宮ノ上・道明線	5.8	5.7	不明	不明	Co	H31	II	R6	ひびわれ	ひびわれ補修工、断面修復 工、舗装工、橋面防水工	—	—		11.4
1号橋7	町道新町合志線	2.0	3.3	不明	不明	Co	R3	I	R8	—	—	—	—		—
4号橋2	町道中岡線	4.4	22.7	不明	不明	Co	R4	I	R9	—	—	—	—		—
柿鶴橋	町道中尾護川線	2.9	4.4	1960	63	Co	H31	II	R6	腐食	塗装塗替え工、伸縮装置 工、地覆改良工、防護柵工	—	—		6.9
大堀木橋2	町道大堀木4号線	28.7	9.8	1995	28	Co	R3	I	R8	—	—	—	—		—
石坂跨道橋	町道青葉台23号線	37.6	7.2	1999	24	Co	R3	I	R8	—	—	—	—		—
五軒屋橋1	町道北小学校原水駅線	2.0	7.8	不明	不明	Co	R4	I	R9	—	—	—	—		—
第一津久礼橋	町道川久保曲手線	6.4	6.1	不明	不明	Co	H31	I	R6	—	—	—	—		—
中堀川橋	町道横道合志線	4.2	4.3	不明	不明	Co	R4	I	R9	—	—	—	—		—
向陽台団地1号橋	町道向陽台団地1号線	2.8	9.1	不明	不明	Co	R3	I	R8	—	—	—	—		—
新町井出橋	町道原水緑ヶ丘線	2.7	4.0	不明	不明	Co	H31	I	R6	—	—	—	—		—
原水団地橋	町道原水団地線	6.8	9.5	1985	38	Co	R4	I	R9	—	—	—	—		—
3号橋1	町道下原・中代線	2.9	7.3	不明	不明	Co	R4	I	R9	—	—	—	—		—
1号橋1	町道馬場下堀川線	3.9	4.5	不明	不明	Co	R3	I	R8	—	—	—	—		—
柳水橋	町道南方大人足線	12.5	9.6	1989	34	Co	R4	I	R9	—	—	—	—	R1 ひびわれ補修・断面 修復	—
五軒屋橋2	町道古閑原上堀川線	5.1	40.0	不明	不明	Co	R4	I	R9	—	—	—	—		—
上堀川北橋	町道上堀川馬場線	6.9	8.4	1994	29	Co	H31	I	R6	—	—	—	—		—
北八久保橋	町道八久保片彦瀬線	14.0	6.3	1989	34	Co	H30	I	R5	—	—	—	—		—
花立東橋	町道二里木線	17.0	6.0	1986	37	Co	R3	I	R8	—	—	—	—		—
柳水中道橋	町道柳水東護川線	7.1	6.2	2003	20	Co	H31	I	R6	—	—	—	—		—

