【菊陽南小学校】令和6年5月16日(木)午前7時から

| 番号 | 地図番号 | 路線名                      | 危険箇所               | 状況   | 学校からの要望   | 対策の内容   | 対策の進捗状況            |
|----|------|--------------------------|--------------------|--|---|---|--------------------|
| 1  | 2    | <mark>県道瀬田熊本</mark><br>線 | 井口②                | 昨年度、一部工事完了しているが、<br>写真のように水たまりができる。通<br>学路は写真奥の塀際にあるが、雨が<br>強いと塀際に水たまりができるた<br>め、児童は車道にはみ出して通行す<br>ることがある。 |   | 【熊本県】補修を行い、水はけを改善する。  | 【熊本県】補修<br>済(R6.8) |
| 2  | 3    | <mark>県道瀬田熊本</mark><br>線 | 井口③                | 昨年度、伐採・除草済み。カーブ及び樹林の繁茂で見通しが悪い。道幅が狭く、離合のため歩道に入り込んで走行する車が多い。   | 樹林、竹林の伐採。※防犯面に<br>おいて定期的な実施をお願いし<br>たい。                                       | 【熊本県】<br>・状況を見ながら、通行に支障<br>がある草・枝を伐採する。<br>・樹木は沿道支障木等処理指針<br>に従い対応する。民地であれば<br>所有者へ対応を依頼する。 | 【熊本県】草・<br>枝伐採済    |
| 3  | 4    | 県道瀬田熊本<br>線              | 楠井手の間に個<br>人所有の土地が | 朝夕の通勤車及び大型車の交通量がとても多く、カラー舗装はしてもらっているが、道路が狭隘なため、とても危険である。   | 個人所有の土地を買収して道路<br>を拡幅し、より安全な歩道及び<br>車道の確保をする。馬場楠井手<br>への転落防止ガードレールの設<br>置をする。 | 【熊本県】 ・用地取得可能な土地であるかを確認した上で、検討する。 ・通行に支障がある草・枝の伐採を行う。                                       | 【熊本県】草・<br>枝伐採済    |
| 4  | 5    | 県道瀬田熊本<br>線              | 道辛川鹿本線を            | 朝夕の通勤車及び大型車の交通量がとても多く、カラー舗装は実施済だが、道路が狭いため、とても危険である。  | 個人所有の工地を貝収し〔退路<br> な坎梔1  上川安会な歩送及び  | 【熊本県】 ・用地取得可能な土地であるかを確認した上で、検討する。 ・通行に支障がある草・枝の伐採を行う。                                       | 【熊本県】草・<br>枝伐採済    |

【菊陽南小学校】令和6年5月16日(木)午前7時から

| 番号 | 地図番号 | 路線名         | 危険箇所                        | 状況   | 学校からの要望  | 対策の内容   | 対策の進捗状況   |
|----|------|-------------|-----------------------------|--|--|---|---|
| 5  | 1    | 県道瀬田熊本<br>線 | 川鹿本線を南から向かって、県<br>道瀬田熊本線に   | 保:車が多いT字路である。安全ポールに接触跡があるように、特に左折車が危険である。区:車でT字路に差し掛かったとき、左右の見通しが悪いため、通るの安全が脅の通勤車及び大型車の交通場ので、横断なかで、横断歩道とても多いなが、滞留場所が狭く、、 | 保:ラバーポールや反射帯に劣化が見られる場合は、新しくする。<br>区:より大きく、適切なカーブミラーの設置をする。道路の拡幅による、横断歩道の「より安全な滞留場所」の確保をする。(北側横断歩道) | 【熊本県】 ・滞留場所の確保等をするため 交通安全事業を実施中。 ・ラバーポールが見られれば交換を対応として、カーが会のでは劣化し、位置やながし、位置やでは対する。 ・早急ながし、位置を確認しては対する。 【警察】横断歩道の塗りのらを検討する。 【管察】では対する。 【検討する。 【を対する。 | 【熊本県】<br>・事業実施中<br>・カサス 事<br>・カリス 事<br>・カリス 事<br>・カリス 事<br>・カリス 事<br>・カリス 事<br>・カリス 事<br>・カリス 事<br>・サリス も<br>・サリス も<br>も<br>も<br>も<br>も<br>も<br>も<br>も<br>も<br>も<br>も<br>も<br>も<br>も<br>も<br>も<br>も<br>も<br>も |
| 6  | 7    | 県道瀬田熊本<br>線 | 辛川③                         | カーブで見通しが悪く、路側帯がとても狭い。  | ドライバーへの注意喚起をす<br>る。<br>児童への安全確認指導。   | 【熊本県】 ・見通しが改善されるよう状況 を見ながら、草・枝を伐採す る。 ・路面表示「速度落とせ」を行 う。   | 【熊本県】<br>・草・枝伐採済<br>・路面標示工事<br>契約済  |
| 7  | 8    | 県道瀬田熊本<br>線 | 辛川④                         | ブロック塀落下の危険性がある。  | ブロック塀除去か修繕を行う。<br>(民家のため困難と思われる<br>が)  | 【自治会】所有者へ補助事業の<br>案内を行う。  |   |
| 8  | 9    | 県道瀬田熊本<br>線 | 辛川⑤                         | 「通学路速度注意」の看板の文字が<br>消えている。   | 新しい看板に交換する。  | 【熊本県】<br>・既設の看板を撤去する。<br>・路面表示「速度落とせ」を行<br>う。   | 【熊本県】<br>·看板撤去済<br>(R6.6)<br>·路面標示工事<br>契約済   |
| 9  | 11   | 県道瀬田熊本<br>線 | 上辛川〜下辛川<br>農協倉庫の間<br>(防火水槽) | 道幅が狭く近年交通量も多くなり危<br>険度も増している。  | バイバス工事へ早急に対応す<br>る。  | 【熊本県】路面表示「速度落とせ」を行う。<br>【警察】速度標識の立て替え、<br>速度の路面表示を検討する。   | 【熊本県】路面<br>標示工事契約済  |

【菊陽南小学校】令和6年5月16日(木)午前7時から

| 番号 | 地図番号 | 路線名                         | 危険箇所         | 状況   | 学校からの要望   | 対策の内容   | 対策の進捗状況   |
|----|------|-----------------------------|--------------|--|---|---|---|
| 10 | 10   | 県道瀬田熊本線                     | 辛川⑥          | 「通学路速度注意」の看板の文字が<br>消えている。   | 新しい看板に交換する。   | 【熊本県】<br>・既設の看板を撤去する。<br>・路面表示「速度落とせ」を行<br>う。   | 【熊本県】<br>·看板撤去済<br>(R6.6)<br>·路面標示工事<br>契約済                       |
| 11 | 12   | 町道川久保曲<br>手線                | 曲手①          | 保:ガードレールを設置してある<br>が、切れ目があり、現在は三角である<br>り、現在は三角である。<br>り、転落の可能性がある。<br>を主前回の調査で、1月に新規にある。<br>区:前回の調査で、1月に新規にある<br>関のガードレールは取り換えてった<br>が、左のガードレールも曲が接触し<br>が、間があり危険。自動車が接触したと考えられる。 | する。看板を付ける。<br>区:取替工事をする。器物損壊<br>で弁償を望む。                                     | 【建設課】早期に復旧する。   | 【建設課】復旧<br>済  |
| 12 | 13   | 里道                          | 曲手②          | 保・区:高い壁に挟まれて、街灯もないため、夕方の帰宅時間等が心配である。一部付いたが、まだ暗い。また、ミラーが破損している箇所があった。   | 保:防犯灯の追加設置をする。<br>ミラーの取替をする。<br>区:2年ほど前に菊陽町防犯灯設<br>置規定の補助により防犯灯を設<br>置している。 | 【危機管理防災課】既設のカーブミラーを撤去する。<br>【建設課】草木の伐採について所有者に通知する。                                   | 【危機管理防災<br>課】未撤去※今<br>後区長と撤去に<br>ついて協議予定<br>【建設課】発送<br>済          |
| 13 | 15   | 県道瀬田熊本<br>線<br>町道川久保曲<br>手線 | 曲手④県道交差<br>点 | 南小学校の県道交差点   | の追突事故も起きている。信号<br>が設置できないのであれば、交  | 【熊本県】交差点のカラー化等の路面表示の範囲・手法について検討する。<br>【警察】停止線の塗り直しを検討する。<br>【建設課】路面表示(減速ドットライン)を実施する。 | 【熊本県】<br>・警察と協議済<br>・路面標示工事<br>契約済<br>【警察】上申中<br>【建設課】10<br>月入札予定 |

【菊陽南小学校】令和6年5月16日(木)午前7時から

| 番号 | 地図 番号 | 路線名         | 危険箇所   | 状況   | 学校からの要望   | 対策の内容  | 対策の進捗状況                                  |
|----|-------|-------------|--|--|---|--|--|
| 14 | 16    | 町道曲手4号線     | 曲手⑤東側新規<br>住宅から南小学<br>校の町道防犯灯                                | 小・中学生の通学路(町道)の道が<br>夕方から暗い。  | 菊陽町防犯灯設置規定により曲<br>手区で調査し、令和6年度に何箇<br>所か申請する予定である。 | 【危機管理防災課】区から既に<br>要望があっている分について<br>は、予算措置済み。 | 【危機管理防災<br>課】区から補助<br>金の申請あり。<br>区が設置済み。 |
| 15 | 14    | 町道曲手4号<br>線 | 曲手③東側新規<br>住宅から南小学<br>校への町道通学<br>路(曲手、馬場<br>楠の小学生の通<br>学路です) | 道路側溝の蓋が途中で無くなったり、蓋がない部分がある。町道で狭く、車の行き来もあるため、通学時子どもたちも危険を感じており、帰りは左側通行をしている。中学生の自転車通学時も側溝に落ちる危険がある。 | 側溝に蓋を設置する。  | 【建設課】北側に車道外側線の<br>カラー化(グリーンベルト)を<br>実施する。    | 【建設課】10<br>月入札予定                         |
| 16 | 6     | 県道瀬田熊本線     | 辛川②  | 道路陥没のため、水たまりができやすく、車がスピードを出して通っていくので、児童に水がかかる。   |   | 【熊本県】特に舗装が劣化して<br>いる箇所の補修を行う。                | 【熊本県】舗装<br>補修工事契約済                       |
| 17 | 17    | 県道瀬田熊本<br>線 | 馬場楠①   | 交通量の多い交差点である。速度を<br>出している車が非常に多い。  | 交差点の路面表示等で注意喚起<br>をする。<br>通学路の表示をし、注意喚起を<br>する。   | 【警察】横断歩道の塗り直し、<br>標識の立て替えを行う。                | 【警察】上申中                                  |

