

令和7年度「菊陽町通学路交通安全プログラム」に基づく通学路等合同点検

【菊陽南小学校】 令和7年5月15日（木）午前7時から

【令和7年6月27日現在】

No.	地図 番号	路線名	危険箇所	状況	学校等からの要望	対策の内容	対策の進捗状況
1	1	県道辛川鹿本線 町道井口1号線	井口①	登校時の集合場所となっている。左折車から子どもの姿が見えにくく、運転手が驚くことがあり危険。眼鏡橋側にカーブミラーがあるが、確認して左折する車は少ない。現在、登校班と合流するまでできる限り保護者と一緒に待つようにしている。	何か標識ができないか。標識を立ててほしい。もしくは看板でもよい。	【自治会】南西の角に「止まれ」の標識設置済。 【警察】「止まれ」の路面標示を検討する。 【学校】登校班の集合場所を再検討する。	【学校】集合場所を見童自宅前に変更。
2	9	県道辛川鹿本線	井口②	昨年度、一部工事していただいたが、写真のように水たまりができる。通学路は写真奥の塀際にあるが、雨が強いと塀際に水たまりができるため、児童が車道にはみ出して通行することがある。	この路面のでこぼこをならす。水はけの改善をする。	【熊本県】水はけ改善対応を検討する。	
3	10	県道辛川鹿本線	井口③カーブ。沿道の樹木（竹）や雑草	道路の幅が狭いため、茂っていると見通しが悪く危ない。	定期的に伐採をしてくれているので継続してほしい	【熊本県】通行に支障があり緊急を要する箇所については適宜対応を行う。地元区からも地区の集会等において、所有者へ適切な管理の声掛けをお願いする。	

令和7年度「菊陽町通学路交通安全プログラム」に基づく通学路等合同点検

【菊陽南小学校】 令和7年5月15日（木）午前7時から

【令和7年6月27日現在】

No.	地図 番号	路線名	危険箇所	状況	学校等からの要望	対策の内容	対策の進捗状況
4	2	県道辛川鹿本線 県道瀬田熊本線	井口④：県道辛川鹿本線を南から向かって、県道瀬田熊本線にぶつかった丁字路交差点（保護者、区長会）	朝夕の通勤車を中心とする車の交通量がとても多く、スピードが出ている車もあり、とても危険である。特に丁字路に向かってくる左折車が危険である。	ラバーポールや反射帯の確認と取替。 車が確実に止まる方策（停止線・止まれ表示の再舗装・道路標識の設置など） 道路の拡幅による横断歩道の「より安全な滞留場所」の確保	【自治会】「止まれ」の標識はあるが樹木で見えなくなっている。土地所有者への声掛けを継続する。 【熊本県】老朽化したラバーポールを交換する。 【警察】横断歩道の塗り直しを検討する。	
5	6	県道瀬田熊本線	辛川①	ブロック塀落下の危険性がある。	昨年、所有者へ補助事業の案内を行った。町からの働きかけをお願いする。	【学務課】補助事業にも本人負担があり、今までも案内を行っているのであれば難しい。ブロック塀の反対側を通るなど、今できる対策を進めていく。	
6	8	県道瀬田熊本線	辛川②鼻ぐり公園から西へ辛川集落に入る最初のカーブ	広い道幅から急に狭くなっており、見通しも悪いため、減速しないと非常に危険である。	カーブミラーの設置 幅員減少の注意喚起	【熊本県】 ・カーブミラーについては、道路に角度がないため設置は難しい。 ・「速度落とせ」などの注意喚起の路面標示を行う。	

令和7年度「菊陽町通学路交通安全プログラム」に基づく通学路等合同点検

【菊陽南小学校】 令和7年5月15日（木）午前7時から

【令和7年6月27日現在】


No.	地図 番号	路線名	危険箇所	状況	学校等からの要望	対策の内容	対策の進捗状況
7	5	町道道明小山線	道明①ファミリー マートから通りに入 った箇所	道路の文字が消えかかっ ている。（7：30～8：30は 進入禁止の文字）事故が多 い場所であり、バス停への道に なる。	文字の塗り直し 横断歩道の設置	【警察】停止線の塗り直しを検 討する。また、規制の必要性を 地元区長と検討する。 【学校】危険箇所を横断しない ような通学路の再検討を行う。	【警察】 ・指定方向外進行禁止 規制について、区長に 確認したところ、「規 制は廃止しても構わな いと思う。」というこ とであり、現場を確認 したところ、大きな影 響は無さそうな状況で あったため、廃止につ いて検討する。 【学校】危険箇所を横 断しないような通学路 の再検討を行う。地区 児童会で周知
8	3	町道南小学校南 線 町道南小学校西 線	曲手①南小体育館 裏丁字路	体育館裏の丁字路の所の車が多 くなっていて、登校時 は子ども側から車が来ている のが見えにくく、子ども達が 突然出てくるため危ない。	特に右側が見えにくい ので、垣根に植えてあ る木を切ってもらった り（南部町民セン ター）、大きなミラ ーを付けて見えやすくし てほしい。	【学校】児童に急に飛び出した りせず、交差点では安全を十分 に確認するよう指導する。 【危機管理防災課】カーブミ ラーが劣化しているので大きい ものと交換する。	
9	12	県道瀬田熊本線	馬場楠②	歩道に樹木がかぶさってい る。	もう少し落ち葉等をき れいにしてほしい。	【熊本県】道路の通行に支障が ある分については道路管理者と して対応する。歩道の清掃つい ても適宜対応する。	【熊本県】実施済 (R7.5月)

令和7年度「菊陽町通学路交通安全プログラム」に基づく通学路等合同点検

【菊陽南小学校】 令和7年5月15日（木）午前7時から

【令和7年6月27日現在】

No.	地図 番号	路線名	危険箇所	状況	学校等からの要望	対策の内容	対策の進捗状況
10	11	県道瀬田熊本線	馬場楠①	歩道に樹木がかぶさっている。	もう少し落ち葉等をきれいにしてほしい。	【熊本県】道路の通行に支障がある分については道路管理者として対応する。歩道の清掃についても適宜対応する。	【熊本県】実施済（R7.5月）
11	4	県道瀬田熊本線	戸次①バス停	木の枝等がせり出している。落下等も心配	木や竹を切って撤去する。	【熊本県】道路の通行に支障がある分については道路管理者として対応する。	【熊本県】実施済（R7.6月）
12	7	町道空港戸次線	戸次②中村屋前信号を右折し上った道路脇	竹林が生い茂っており、歩道が確保されておらず危険。	もう少し落ち葉等をきれいにしてほしい。	【建設課】道路の通行に支障がある分について対応する。	
追加		県道瀬田熊本線 町道辛川道明西線	県道と町道の交差点	見通しが悪く、車が急に出てきて危険	車が確実に止まる方策（道路標識の設置など）	【警察】「止まれ」の標識の設置を検討する。	【警察】調査の結果、丁字路であるため、南からの車両は停止しており、危険な場面は見られず、一時停止規制は見送ることとする。



菊陽南小学校