

令和7年度「菊陽町通学路交通安全プログラム」に基づく通学路等合同点検

【菊陽北小学校】 令和7年5月2日（金）午前7時から

【令和7年6月27日現在】


No.	地図 番号	路線名	危険箇所	状況	学校等からの要望	対策の内容	対策の進捗状況
1	1	県道新山原水線	鉄砲小路～馬場の 丁字路	以前、当て逃げがあっており、ブロック塀が崩れてくる可能性がある。	ブロック塀の補修をしていただく	【自治会】ブロック塀については近日中に修繕の予定あり 【学校】児童に丁字路での左右確認を指導する。	
2	3	町道古閑原上堀 川線	北小給食室への上り口前の横断歩道付近	草木が生えており、車から児童の姿が見えづらく、危険である。	草木の伐採をしていただく	【建設課】歩道にはみ出した草木については除去する。	
3	2	町道南方大人足 線	用水路	用水路の一部に柵がなく、児童が落ちる可能性がある。	柵の設置をしていただく	【建設課】大菊土地改良区と協議の上、柵の設置を検討する。	
4	5	町道南方護川線	旧道～入道水の丁 字路	「止まれ」の路面標示が薄くなっている。	「止まれ」の塗り直しをしていただく	【警察】停止線の塗り直しを検討する。	
5	7	町道古閑原上堀 川線	古閑原～北小	速度30km規制になっているが、スピードを出す車が多く、危険である。	定期的に取り締りを行っていただく。	【警察】定期的な取締り（パトロール）を継続する。	【警察】継続して取締りを行う（現在計画中）

令和7年度「菊陽町通学路交通安全プログラム」に基づく通学路等合同点検

【菊陽北小学校】 令和7年5月2日（金）午前7時から

【令和7年6月27日現在】

No.	地図 番号	路線名	危険箇所	状況	学校等からの要望	対策の内容	対策の進捗状況
6	6	町道古閑原上堀川線	農道から入道水橋に出るところ	「止まれ」の路面標示が薄くなっている。	「止まれ」の塗り直しをしていただく	【警察】 停止線の塗り直しを検討する。	
7	8	町道中尾線	中尾～南方の歩道	木が傾いており、倒れてくる可能性がある。	木の伐採をしていただく	【建設課】 危険箇所報告時の写真と比較して、剪定はしてある様子。土地所有者へ通知も送っており、今後も状況を見て通知を送る。	
8	4	町道川久保南方線	南方公民館前及び旧道への出口	公民館前の「速度落とせ」が消えている。また、旧道への出口は車から歩行者が見えづらく危険である。	「速度落とせ」の塗り直し及び旧道への出口に「止まれ」の路面標示をしていただく	【警察】 「止まれ」標識と停止線の設置を検討する。 【危機管理防災課】 「速度落とせ」路面標示の塗り直しを検討する。	
追加		町道古閑原上堀川線 町道南方護川線	古閑原上堀川線と南方護川線との交差点	通学時間帯に南方護川線に入りする車が多く危険である。 防犯灯の支柱が腐食しており、危険である。	「止まれ」の標識と停止線を設置していただく 防犯灯の支柱を交換していただく	【警察】 「止まれ」標識と停止線の設置を検討する。 【危機管理防災課】 防犯灯の支柱の撤去を検討する。警察による停止の規制が困難である場合は、指導停止線の設置を検討する。	【危機管理防災課】 区によって防犯灯の支柱の撤去及び電柱への防犯灯取付済（※防犯灯設置補助金を活用）



菊陽北小学校