

令和7年度「菊陽町通学路交通安全プログラム」に基づく通学路等合同点検

【武蔵ヶ丘小学校】 令和7年5月14日（水）午前7時から

【令和7年6月27日現在】


No.	地図 番号	路線名	危険箇所	状況	学校等からの要望	対策の内容	対策の進捗状況
1	1	町道八久保楡木線	町道八久保楡木線 MAKOTO建設の近くの砂利道	児童68名（30％）〔令和7年5月1日現在〕が通学路として登校している。中でも、1年生28名中、15名が杉の本地区であり、今後も杉の本地区児童の増加が予想される。 舗装されておらず狭い。自転車通学の学生も通行し混み合う。 通学路途中に不法投棄（車も1台あり）場があり、危険である。	里道砂利道の舗装と転落防止柵の設置 町道の通学路カラー塗装及び横断歩道（指導停止線）の設置 不法投棄解消	【警察】横断歩道はカーブで法面となっており視認性が良くないため、設置は難しい。 【建設課】里道は用地幅等、状況を確認して舗装を検討する。転落の対策として防止柵又はラインによる視認性の向上を検討する。 町道の横断部においては、横断指導線やカラー舗装、徐行等の標示により安全対策を検討する。 【危機管理防災課】「通学路注意」看板の視認性向上（サイズアップ）を検討する。 【学務課】不法投棄については環境生活課へ情報提供する。	【危機管理防災課】 「通学路最徐行」看板×1設置済 【学務課・環境生活課】土地所有者から土地を借りている人の所有物であり不法投棄ではないが、6月末を目途に撤去予定。
2	4	町道武蔵ヶ丘団地2号線	県営武蔵ヶ丘団地1棟前町道脇のカーブミラー	樹木の葉が生い茂る初夏ごろから、葉がカーブミラーを隠し、運転者側からの安全確認が十分でなくなることがある。	樹木の枝の剪定	【建設課】熊本市との境目であり、市とも協議を行っていく。	【警察】横断歩道の停止線及びダイヤモンドの塗り直し予定 【建設課】熊本市に剪定の要請済

令和7年度「菊陽町通学路交通安全プログラム」に基づく通学路等合同点検

【武蔵ヶ丘小学校】 令和7年5月14日（水）午前7時から

【令和7年6月27日現在】

No.	地図 番号	路線名	危険箇所	状況	学校等からの要望	対策の内容	対策の進捗状況
3	2	町道武蔵ヶ丘団地5号線	武蔵ヶ丘小正門前横断歩道（信号有）	学校評価アンケートの保護者からの情報で「信号が赤でも、無視して通行する車両がある。」という指摘がある。速度制限は30kmだが、スピードを上げ通行する車もある。	交通安全用人形「飛び出し坊や」の設置 通学路であることを示す道路への表示 道路への「速度落とせ」の表示 路面のカラー化（武蔵ヶ丘中学校正門前と同様の対策を要望）	【警察・学校】押しボタン式の信号は運転手の見落としが多いので、児童へ車が止まるまでは横断しない旨の指導をしてほしい。 【危機管理防災課】「飛び出し坊や」は土台がコンクリート製であり、逆に危険になる。「通学路あり」の路面標示について場所等を検討する。 【建設課】通行車両の減速を促すため、中学校前を参考に路面のカラー化を検討する。	【警察】横断歩道補修 【危機管理防災課】「子ども多し注意」看板×2設置済
4	3	町道武蔵ヶ丘団地5号線	武蔵ヶ丘小正門前横断歩道・団地側歩道の側溝蓋	歩道の舗装が傷み、蓋が徐々に浮き上がっている状況。つまり倒れる児童がいる。	歩道の舗装 側溝蓋の補修 マンホールの段差解消	【建設課】側溝の補修、段差解消、歩道の舗装については対策を検討する。	



武蔵ヶ丘小学校